


# **INTERVENTI A MITIGAZIONE DEL DISSESTO**

# **IDROGEOLOGICO**



# NOVEMBRE 2014

- Interventi per Euro 687.000

## Esito consulta dei sindaci 28 novembre 2014

| INTERVENTI DISSESTO IDROGEOLOGICO 2014 |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
| COMUNE                                 | LOCALITA'  | TIPOLOGIA                  | INTERVENTI   |
| ARDESIO                                | valle Bigarola BG104-112                                   | regimazione idraulica      | regimazione idraulica - adeguamento tombotto, realizzazione vasca sedimentazione   |
|  | valle Rova   | caduta massi               | LR 31  |
| CASTIONE D. P.                         | valle Congia BG152-021                                     | manutenzione straordinaria | manutenzione straordinaria - pulizia alveo e sistemazione arginature   |
|  | manutenzione valle BG156-102                               | manutenzione straordinaria | manutenzione straordinaria - pulizia alveo e sistemazione arginature   |
| CERETE                                 | valle Piazza   | manutenzione straordinaria | manutenzione straordinaria - pulizia alveo e vasca sedimentazione, taglio vegetazione e asportazione detriti                                   |
| CLUSONE                                | valle BG120-040 - via Milano                               | manutenzione straordinaria | manutenzione straordinaria - taglio vegetazione, pulizia alveo e vasca sedimentazione, asportazione detriti                                    |
|  | valle BG120-054 - via Cadregone                            | manutenzione straordinaria | manutenzione straordinaria - taglio vegetazione, pulizia alveo e vasca sedimentazione  |
|  | valle BG120-054 - via San Francesco                        | manutenzione straordinaria | manutenzione straordinaria - pulizia alveo, ripristino bandhettone e arginature  |
| GORNO                                  | valle Madonna/valle Inferno                                | manutenzione straordinaria | manutenzione straordinaria - taglio vegetazione, pulizia alveo e asportazione detriti  |
| GROMO                                  | valle BG088-530  | manutenzione straordinaria | manutenzione straordinaria - taglio vegetazione, pulizia alveo e vasca sedimentazione  |
|  | valle BG088-531  | manutenzione straordinaria | manutenzione straordinaria - taglio vegetazione, pulizia alveo e vasca sedimentazione  |
| OLTRESSENDA ALTA                       | valle BG118-021  | regimazione idraulica      | regimazione idraulica - completamento lavori di pronto intervento STER, realizzazione briglia, sottofondo alveo e arginatura                   |
| ONETA                                  | valle Mulinera BG096-048 e attraversamento                 | intervento strutturale     | intervento strutturale - sistemazione e adeguamento attraversamento pedonale scalzato dall'erosione torrentizia e pulizia vasca sedimentazione |
| ONORE                                  | località Pù  | sistemazione strada        | realizzazione tombotto regimazione acque   |
| PARRE E VILLA D'OGNA                   | valle BG088-474 S. Alberto                                 | manutenzione straordinaria | manutenzione straordinaria - taglio vegetazione, pulizia alveo e vasca sedimentazione  |
| PIARIO                                 | pista ciclabile in località Fontanino                      | stabilità versante         | PISL   |
|  | pista ciclabile fiume Serio in località Fontanino          | stabilità versante         | PISL   |
| PONTE NOSSA                            | via Sorgenti BG101-151                                     | manutenzione straordinaria | PISL   |
| PREMOLO                                | torrente Ludrino BG088-464                                 | regimazione idraulica      | manutenzione straordinaria - taglio vegetazione, pulizia alveo e arginature  |
| ROVETTA E FINO D.M.                    | Vaneda   | regimazione idraulica      | LR 31  |
| SONGAVAZZO E ONORE                     | torrente BG152-292   | manutenzione straordinaria | manutenzione straordinaria - regimazione idraulica Torrente Volpera, arginatura, briglie, pulizia detriti per sovralluvionamento               |
| VALGOGLIO                              | zona strada di collegamento Bani - Novazza valle BG088-518 | regimazione idraulica      | regimazione idraulica - regimazione idraulica, briglie, difesa spondale arginature, pulizia alveo  |
| VALBONDIONE                            | vallette Mola/Flumenero                                    | regimazione idraulica      | manutenzione straordinaria - taglio vegetazione, pulizia alveo e vasche sedimentazione   |
| GANDELLINO                             | valle Pesè   | regimazione idraulica      | realizzazione briglie e vasca sedimentazione   |
|  |  |                            |  |
|  |  |                            |  |
| COMUNE                                 | LOCALITA'  | TIPOLOGIA                  | INTERVENTI   |



# GIUGNO 2015

- **Interventi** per Euro 420.000

## Esito consulta dei sindaci 11 giugno 2015

| INTERVENTI DISSESTO IDROGEOLOGICO 2015 |                                      |                            |   |
|--|--------------------------------------|----------------------------|---|
| COMUNE                                 | LOCALITA'                            | TIPOLOGIA                  | INTERVENTI  |
| ONORE                                  | loc. Pù                              | sistemazione strade        | realizzazione tombotto regimazione acque  |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA               | manutenzione valle BG156-102         | manutenzione straordinaria | pulizia vegetazione infestante e svasso vasca di sedimentazione   |
| CERETE                                 | valle Piazza                         | regimazione idraulica      | manutenzione straordinaria - pulizia alveo e vasca sedimentazione, taglio vegetazione e asportazione detriti - arginature |
| CLUSONE                                | valle Linù BG 120-001                | manutenzione straordinaria | pulizia alveo e asportazione detriti  |
|  | valle Cadregù al ponte San Francesco | regimazione idraulica      | taglio vegetazione, pulizia alveo e arginature  |
|  | valle via Florine 11                 | manutenzione straordinaria | sottomurazione e consolidamento argine valle  |
|  | valle BG120-003 - via Sottonè        | manutenzione straordinaria | pulizia alveo e vasca sedimentazione, taglio vegetazione e asportazione detriti   |
| ARDESIO                                | regimazione valle Torta BG088-618    | regimazione idraulica      | taglio vegetazione, pulizia alveo e arginature ed integrazione briglie  |
| GROMO                                  | regimazione valle dei Ci             | regimazione idraulica      | completamento progetto CFAS   |
| VALBONDIONE                            | vallette Mola/Flumenero              | regimazione idraulica      | manutenzione straordinaria - taglio vegetazione, pulizia alveo e risagomature   |
| GANDELLINO                             | valle Pesel                          | regimazione idraulica      | realizzazione briglie e vasca sedimentazione  |
| GORNO                                  | valle Madonna/valle Inferno          | manutenzione straordinaria | manutenzione straordinaria - taglio vegetazione, pulizia alveo e asportazione detriti                                     |
|  | valle Canazzi BG096-129/BG096-130    | regimazione idraulica      | taglio vegetazione, pulizia alveo e arginature  |
| VERTOVA                                | Via 5 Martiri                        | disesto versante           | sistemazione versante e messa in sicurezza rupe   |
| PEIA                                   | disesto in loc. Boale                | consolidamento versante    | consolidamento versante e regimazione acque   |
| CASNIGO                                | valle I.6                            | manutenzione straordinaria | consolidamento e messa in sicurezza masso instabile   |
| ALBINO                                 | valle via Gerradini                  | manutenzione ordinaria     | svasso alveo sovralluvionato a monte tombotto   |
|  | manutenzione tombotto cascina Gromba | manutenzione straordinaria | arginature e banchettone uscita tombotto  |
| ALZANO LOMBARDO                        | Località Olera                       | stabilità versante         | messa in sicurezza masso pericolante e regimazione idraulica valle Olera  |



# TOTALE RISORSE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO

Euro 687.000 +

Euro 420.000 =

**EURO**  
**1.107.000**

